



Ha sípol a trafó ezzel a trimmel arébb lehet vinni a PWM frekit

C5 szabályzás lomhaságát állítja

0.05=8-15cm 1.5mm-es Co huzal(műszerfüggő)
Akkora legyen hogy a deprez műszert maxra vigye a max áram én egy M formára hjtottam meg

opcionális

6-7V_8-10Amper Ac

KB 60W-os hiperszilire tekertem

D=2mm-es zománchuzalt