



0.05=8-15cm 1.5mm-es Co huzal(műszerfüggő)

Akkora legyen hogy a deprez műszert maxra vigye a max áram

MŰSZER_KALIBRÁLÓ